

ERRATA

Na edição Vol. 15, No. 2 - Página 118 foi publicada por engano a figura 12, quando o correto seria a figura 13. Abaixo está a página corrigida.




Figura 13 – Perfil da composição dos elementos Mn, Ti, Ni, Cr, Si, Nb e Fe feito no metal base ASTM A-508 G3 em direção a zona fundida da liga 182.




Figura 14 - Microfotografia obtida no MEV e análise por EDS mostrando a variação intradendrítica do teor de cromo na liga 182.




Figura 15 – Perfis de microdureza da junta dissimilar.